

### 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При проведении работ на станке намотки проволоки необходимо руководствоваться действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", раздел Э1.

5.2. Перед подачей напряжения необходимо убедиться в наличии заземления станка.

5.3. Защитные ограждения и крышки должны быть установлены в соответствии с документацией и закреплены винтами.

5.4. Запрещается во время работы поправлять проволоку руками.

5.5. В случае возникновения аварийной ситуации пользоваться кнопкой "СТОП".

5.6. При проведении ремонтных работ станок отключить от сети электропитания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11-1505	10.12.96			

45-4011.00,00,00 ПС

Лист
6