

Генеральному директору
ООО «Мир Намоточных Станков»
Зиминой А.И.

Прошу Вас прислать наладчика по адресу г. Раменское ул. Левашова д. 21 так как станок находится на втором этаже цеха и транспортировка его не возможна. В процессе работы на намоточном станке СНС-7.0-600 выявлено, что при старте и торможении обмотки происходят частые обрывы провода из-за резких рывков двигателя. Снижение скорости обмотки и ослабление натяжения провода ведет к неплотной обмотке, обмотка увеличивается в габаритах, что приводит к браку

Главный инженер



Николаев А.П.