



1. *Размеры для справок.
2. Острые кромки притупить.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, остальных $\pm t/2$.
4. Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

					Бобина для вибратора		
					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
		Бувака		06.10.2015		37,9 г	1:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							