



Схема намотки



Данные обмотки	A - Б	Примечание
Число витков	98	
Индуктивность, мкГн	500+-20%	параметр контрольный
Длина выводов, мм	10+-0,5	параметр контрольный

1. *Размеры для справок.
2. Обмотку мотать проводом поз.10 равномерно распределив витки по периметру кольца.
3. Концы выводов обмотки зачистить на 10 мм и облудить припоем ПОС-61 ГОСТ21931-76.
4. Обмотку изолировать по периметру двумя слоями ленты поз.3
5. Маркировать десятичный номер.
6. Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Валиева		
Пров.				
Согл.				
Нач.КБ				

ФИАШ.671342.007.01 СБ

Дроссель MS-080125-500
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист 1	Листов 1	

ЗАО ПО "БАСТИОН"

Копировал

Формат А4