


ФИАШ.671342.025.02 СБ



1. \*Размеры для справок.
2. Обмотку мотать проводом поз.3, виток к витку, равномерно распределив витки по периметру кольца.
3. Концы выводов на расстоянии 2мм от обмотки зачистить на 8 мм и облудить припоем поз.6.
4. Маркировать десятичный номер дросселя (цифры
5. Общие технические требования по ОСТ 4ГО.070.015. порядкового номера).

Технические параметры

Данные обмотки		Примечание
Количество витков	18	параметр ориентир.
Провод	поз.3	параметр контрольный
Индуктивность, мкГн	35±15%	параметр контрольный
Длина выводов, мм	10±5%	параметр контрольный

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С	-10...+40	
Влажность окружающей среды не более, %	90	



					ФИАШ.671342.025.02 СБ				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Дроссель MS-092125-35 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Лит.		Масса	Масштаб
						Лист		Листов 1	
Нач. ОВ						ПО БАСТИОН			
Нач. КБ									