




Изд. № года, Лист и дата, Взам. №, Инв. №, Фаб. №, Сер. №, Пер. примеч.



$\sqrt{Ra\ 3,2}$ (✓)



1. *Размеры обеспеч. INSTR.
2. Переход паза В в поверхности с размерами Г и Д плавный, острые кромки не допускаются.
3. Покрытие поверхностей Е, Ж, И, К – композиция ОС-92-03, зеленая, ТУ 84-725-78 по 657.25270.00001. Допускается попадание композиции на поверхность Л.
4. Толщина покрытия по показаниям толщиномера при измерении по инструкции 657.25203.00002 метод II (100...130) мкм.
5. Покрытие поверхности М – Хим.Н9...12.
6. Проверить прочность изоляции напряжением 1200 В переменного тока частотой 50 Гц.
7. Общие требования – по ОСТ 1 02578-86.