

058

Унифицированная форма № ОС-16  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 21.01.2003 № 7

Организация-заказчик Комбинат «Электрохимприбор»  
(наименование организации)  
Цех 004  
(структурное подразделение)

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Коды
0306008

**АКТ**

Номер документа	Дата составления
191-10-004-9/566	25.10.2019

**о выявленных дефектах оборудования**

принятого в монтаж по акту

номер	18-004-00008
дата	01.11.2018г.

Местонахождение оборудования комбинат «Электрохимприбор» зд. 10 цех 004.  
(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-изготовитель	<u>ГК «Мир намоточных станков», г. Москва</u> <small>(наименование)</small>	по ОКПО	
Организация-поставщик	<u>ООО НПКФ «ЭММ»</u> <small>(наименование)</small>	по ОКПО	
Организация-грузоотправитель	<u>ООО НПКФ «ЭММ»</u> <small>(наименование)</small>	по ОКПО	
Организация-перевозчик	<u> </u> <small>(наименование)</small>	по ОКПО	
Монтажная организация	<u>Комбинат «Электрохимприбор» цех 004</u> <small>(наименование)</small>	по ОКПО	

1. В процессе испытания перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:  
(приема, монтажа, наладки, испытания)

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта (маркировка)	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
Станок намоточный снс-2.2-400 оптимал универсальный настольный секционный	Серийный №180802	2.2-400 оптимал универсальный настольный		2018	Ноябрь 2018г.	1. Управляющая ЭВМ верхнего уровня полностью исправна и работает в штатном режиме. 2). Использование, заведомо исправного кабеля связи, не дало результата. 3). При подключение ПЛК "Овен" к сети Ethernet, не просходит инициализация сетевого обмена с ПЛК (заведомо исправные устройства с другого конца кабеля сигнализируют о том, что кабель не подключён), сам ПЛК при этом работает.

