


## Схема намоточного станка для изготовления строп



1. Приводная стойка с функцией измерения длины
2. Натяжная стойка
3. Накопитель, позволяющий набрать длину стропы без изменения расстояния между стойками

Подобная схема станка позволит изготавливать стропы большой длины на достаточно компактном станке. Схема заправки нити меняется в зависимости от требуемой длины стропы.