


Принципиальная электрическая схема секции



- * Размеры для справок.
- ** Размер обеспечивается инструментом.
- Общий допуск по ГОСТ 30893.1 Н15, н15, $\pm T15/2$.
- Секция представляет собой четвертую часть фазной обмотки.
- Намотку секции производить жгутом, состоящем из 52 отрезков проводников поз.1. При подготовке жгута свить его, выполнив 26–28 оборотов на всей длине. Общая длина подготовленного жгута – 8,5...8,6 м. Масса меди–1,84 кг.

СПРТ.121.110.200СБ						Секция фазная			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата		Сборочный чертеж			1		1:1
Разраб.	Жердев			01.10.19					Лист	1	Листов 3
Пров.	Русакова			01.10.19					000 "СПМ"		
Т. контр.											
Н. контр.	Соломин			01.10.19							
Утв.	Русаков			01.10.19							