

Вопросы по результатам  
проезда инженера Садкина Р.П.  
в моторвагонное депо Александров  
15.09.21.

1. Промеходит смещение стоек  
относительно рамы в результате  
шкряп во время работы станка.  
Требуется изменение конструкции  
фиксаторов - 4 шт
2. Промеходит смещение крошечей-  
ков датчиков по штангам станка  
в результате вибрации  
Требуется дополнительное стопоры  
крошечейков - не 2 шт станка.
3. Корректировка профилей в зоне  
целенные скелета криволинейки.

Исполнитель:  Журавский А.И.  
Инженер:  Садкин Р.П.