

№ 11 от 31.01.2022

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Счётчик»  
Смирновой А.В.**О приемке оборудования**

Уважаемая Анастасия Владимировна!

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Автомотив Технологии» информирует Вас о замечаниях по качеству, выявленных при осмотре оборудования, изготовленного по договору №55909 от 27 сентября 2021 года, а именно:

1. Левая часть оправки под изделия 51\_32\_01\_00100 и 921\_90\_32\_10100 недостаточно точно и надежно фиксирует катушки – не исключена возможность качания цилиндрической поверхности катушки относительно плоской поверхности оправки.
2. Не обеспечена временная операционная фиксация изолятора катушки статора (поз.5 чертеж 51\_32\_01\_00100 и изолятора 921\_90\_32\_10104 чертеж 921\_90\_32\_10100) для исключения его попадания в зону намотки проводов.
3. Правая часть оправок не обеспечивает достаточную фиксацию и поджим сердечника катушки статора 51\_32\_01\_00100 и 921\_90\_32\_10100, что приводит к ослаблению натяжения первых витков намотки.
4. Не обеспечена фиксация каждого провода в начале и конце намотки на левой и правой частях оправок под изделия 51\_32\_01\_00100 и 921\_90\_32\_10100.
5. Поводок для намотки на ребро не позволяет получить годную деталь - шина 921\_90\_32\_20106-01.
6. Приспособление для подачи прямоугольного провода не обеспечивает правку провода.

Просим устранить вышеперечисленные недостатки и сообщить нам дату повторной приемки.

Директор Представительства



А.К. Леонов