



Акционерное общество  
«Арзамасский приборостроительный  
завод имени П. И. Пландина»



ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А, г. Арзамас,  
Нижегородская обл. 607220  
телефон: (831-47) 7-91-33, факс: (831-47) 7-95-77  
www.oaoapz.com, e-mail: apz@oaoapz.com  
ИНН/КПП 5243001742/785050001

Представителю группы компаний  
ООО «Мир намоточных  
станков» Буравлёвой Ю.А.

Россия, г. Москва  
E-mail: namotka@namotka.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № 080-668-22 от 09.06.2022

**Уважаемая Юлия Александровна!**

При эксплуатации станка СНС 2,2-300 зав.№56287 2022г. выпуска выявлено, что нет соосности между конусом передней бабки и конусом задней бабки. Так же на конусе задней бабки (на вращающемся центре) присутствует радиальный люфт, что приводит к выходу из строя оснастки и деталей.

На основании вышеизложенного прошу Вас выслать на наш адрес методику регулировки задней бабки и дать рекомендации по устранению люфта вращающегося конуса задней бабки (без снятия гарантий).

Главный механик

Большов С.А.