

1 сердечник 42

	d <sub>вн до нам</sub>	D <sub>нар до нам</sub>	H <sub>до нам</sub>	d <sub>вн после нам</sub>	D <sub>нар после нам</sub>	h <sub>после нам</sub>	d <sub>провода</sub>	Кол витк	L <sub>провода</sub>	тип намотки
1обм	15	26	8,5	12	30	11	0,355	2x200		равномер. шагобар
2обм	12	30	11	10	32	13	0,2	370		равномер. шагобар
3обм										

2 сердечник 211

	d <sub>вн до нам</sub>	D <sub>нар до нам</sub>	H <sub>до нам</sub>	d <sub>вн после нам</sub>	D <sub>нар после нам</sub>	h <sub>после нам</sub>	d <sub>провода</sub>	Кол витк	L <sub>провода</sub>	тип намотки
1обм	16	16	6,5	13min	30max	11max	0,25	300		множес. витков равномер
2обм										
3обм										

3 сердечник 501

	d <sub>вн до нам</sub>	D <sub>нар до нам</sub>	H <sub>до нам</sub>	d <sub>вн после нам</sub>	D <sub>нар после нам</sub>	h <sub>после нам</sub>	d <sub>провода</sub>	Кол витк	L <sub>провода</sub>	тип намотки
1обм	20	32	12,5	16	35	14	0,14	500		равномерная с округ шагом.
2обм	16	35	14	13	37	16	0,14	200		" " "
3обм	13	37	16	12	38	17	0,28	20		" " "

4 сердечник 054

	d <sub>вн до нам</sub>	D <sub>нар до нам</sub>	H <sub>до нам</sub>	d <sub>вн после нам</sub>	D <sub>нар после нам</sub>	h <sub>после нам</sub>	d <sub>провода</sub>	Кол витк	L <sub>провода</sub>	тип намотки
1обм	20	28	5	14	34	8	0,2	145		виток к витку
2обм	14	34	8	11	36	10	0,1	70		шагобар
3обм	11	36	10	9	37	11	0,5	7		шагобар