



Обозначение	Рис.
ЭИ.011.003	Рис.1
ЭИ.011.003-01	Рис.2

- * Размеры для справок.
- Намотку производить согласно таблице.
- Выводы обмотки I крепить к магнитопроводу поз. 2 скотчем двухсторонним.
- Обмотку I распределить равномерно в один слой и изолировать лентой фторопластовой поз.1 с перекрытием в 1/2 ширины по внешнему диаметру. Начало и конец ленты фторопластовой крепить скотчем двухсторонним.
- Начало обмотки II крепить к межобмоточной изоляции поз.1 скотчем двухсторонним. Конец обмотки II крепить за виток обмотки II.
- Выводы обмоток лудить припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76 на длину 10±2 мм.
- Сопротивление изоляции между обмотками не менее 10 МОм. Измерять мегаомметром с выходным напряжением 2500 В.

Данные обмоток								
№ обмотки	Провод	Тип намотки	Порядок намотки	Изоляция		Тип выводов	Число витков	
				Межобмоточная	Выводов		осн.	-01
I	Поз.3 ПЭВТ/А-2 0,335	Кольцевая однослойная	1	Поз.1	Поз.5	Проводом обмотки	22	
II	Поз.4 ПЭВТ/А-2 0,2	Кольцевая многослойная	2		Нет		210	200

ЭИ.011.003 СБ				Лист	Масса	Масштаб
1	477		28.06.19			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	-	
Разраб.	Белянина М.И.			05.10.12		
Пробв.	Бельский М.А.					
Т.контр.	Медведев Е.И.					
Н.контр.						
Чтв.	Гладышев О.М.					
Датчик тока				Лист 1	Листов 1	
Сборочный чертеж				АО "ЭлектронИнтел"		