







[illegible]

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Предельное отклонение центрального угла между осями любых двух элементов $B \pm 20^\circ$.
- 3 Размер Ж контролировать в зоне размера И.
- 4 Якорь без обмотки выдерживать в термостате при $(160 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение $(8 \pm 0,5)$ ч.
- 5 Проверить электрическую прочность изоляции между валом поз.1 и листами поз.2 напряжением 2500 В, частотой 50 Гц в течение 3 с.
- 6 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015 и ОСТ4 ГО.005.051.

4	ИДФР.14940	Дачин	31.03.06	ИДФР.684259.019СБ			
3	ИДФР.13743	Дачин	01.04.05				
2	лит.ИДФР.13490	Дачин	16.11.04				
1	лит.ИДФР.12860	Дачин	19.02.04				
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Якорь без обмотки Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Репина		12.12.03		01А	0,34	2:1
Пров.	Жук		25.12.03				
Т.контр.	Чернокалов		26.12.03		Лист	Листов	1
Н.контр.	Матросова		30.01.03				
Утв.	Терешенко		30.12.03				