



- *Размеры для справок.
- **Размеры для неизолированной катушки.
- Число витков катушки – 6.
- Концы провода поз.1 на указанных участках очистить от изоляции.
- Провод изолировать лентой поз.3 через 1 виток: в головках – см. элемент "Г"; на углах катушки – см. элемент "Д".
- Повреждение изоляции провода поз.1 от внешних механических воздействий недопустимо.
- В случае повреждения изоляции провода при формовке головок (элемент "Г") каждый такой провод изолировать лентой поз.3 – см. ТТ п.5.
- Испытать на отсутствие межвитковых замыканий импульсным напряжением 1,7 В (напр., прибором ИВЗ-17).
- При изолировании головки и узлов катушки (ТТ п.5) взамен ленты поз.3 допускается применять прокладки по месту между каждыми соседними проводами (из пленки ПМ-А40 ТУ 6.19-121-85). Количество пленки не более 0,05 м².

				ЖИТМ.12912 СБ		
				Катушка статора		
				Сборочный чертеж		
				Лит.	Масса	Масштаб
					0,7	1:1
				Лист	Листов	1
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разработ.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						