

ПСИЯ.684214.034 Э4

Перв. примен.
ПСИЯ.684214.034

Справ. №

Схема обмотки





Схема соединений фаз



Тип обмотки

сосредоточенная (зубцовая)

Число фаз

$m = 3$

Число пазов

$z = 36$

Число полюсов

$2p = 30$

Число пазов на полюс и фазу

$q = 2/5$

Число элементарных проводников

$p_{эл} = 1$

Число параллельных ветвей

$a = 1$

Число витков на зубец

$W = 6$

Подп. и дата

Инд. № д.цкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

					ПСИЯ.684214.034 Э4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Статор Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Козлов						-	1:1
Пров.	Стариков					Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.	Парфенов							
Утв.	Ялалов							