

Генеральному директору ООО  
«Производство намоточного оборудования» Зениной А.И.

Исх. № 5 от «10» июля 2025 г.

**Уважаемая Алла Ивановна!**

Настоящим письмом доводим до Вашего сведения, что при работе с приобретенным электронно-моточным устройством ЭСУ-30 по Дополнительному соглашению к Договору 61003 от 07.04.2025 г. от 22.05.2025 г. возник ряд технических вопросов, которые требуют вашего участия в разрешении возникших сложностей.

При подключении моточного устройства к намоточному станку (СНС-2.2-300 Стандарт плюс) и натяжению оптического волокна через натяжительные ролики после запуска намоточного станка оптическое волокно слетает с натяжительных роликов.

При этом необходимо отметить в начале работы резкое дергание моточного устройства при его натяжении, что и приводит в свою очередь к соскакиванию оптоволокну. В качестве решения возникшей проблемы необходимо отрегулировать моточное устройство для придания ему более плавного хода и постепенного набора скорости для сбалансированной работы как моточного устройства, так и самого намоточного станка.

Также электронно-моточное устройство ЭСУ-30 не обеспечивает заданное количество оборотов в минуту.

Дополнительно хотим поставить Вас в известность, что при работе с намоточным станком (СНС-2.2-300 Стандарт плюс) и вращением катушки на вращающемся валу наблюдается биение вала, что соответственно вызывает и дергание катушки.

Прикладываем видео вышеуказанных технологических нарушений.

Просим Вас оказать содействие и направить Ваших специалистов для исправления вышеуказанных дефектов, а также наладке и настройке оборудования.

Генеральный директор ООО  
«Комплектующие беспилотных систем»

/Березина Е.А./

Тел.: 8 (961) 637 07 14

