

Перв. примен.

Униф. изделие

Справ. №

ФИАШ.657442.068.03 СБ

Схема намотки

1.*Размер для справок.

2. Обмотку мотать проводом поз.4 виток к витку.

3. Концы выводов обмотки зачистить на 8 мм, облудить припоем поз.5.

4. Маркировать десятичный номер дросселя.

5. Изолировать обмотку по периметру лентой поз.5 в 2 слоя.

6. Общие технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

Данные обмотки

Индуктивность, мкГн	Число витков	Выводы		Сечение, мм ²
		Номер	Марка	
53±15%	27	А-Б	Провод обмотки	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Прочие изделия</u>		
		2		Сердечник Arnold MS-065125-2	1	
				<u>Материалы</u>		
		4		Провод ПЭВ-2 1,18 ГОСТ 7262-78		
		5		Лента 5мм "Barnier"		
		6		Припой ПОС-61 ГОСТ21931-76		

ФИАШ.657442.068.03 СБ

Дроссель MS-065125-53

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

ЗАО ПО "БАСТИОН"

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Гаврушев

Пров.

Нач. КБ

Имаев

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Инв.№

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Копировал:

Формат А4