

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Снаб-Сервис»

660111, г. Красноярск, ул.Башиловская 18, стр 24, т. (391), 22-66-143, факс 22-66-145
ИНН 2465057123, КПП 246501001, р/с 40702810131280122463 в Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ
в г. Красноярске, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627, ОКПО 52288811, ОГРН 1022402479593

Исх.№6
от 20.03.2020

Генеральному директору
ООО «Мир намоточных станков»

Зениной А.И.

Уважаемая Алла Ивановна!

В соответствии с договором № 53560 от 14.06.2019 г. Вами был изготовлен и поставлен станок намоточный СН-10К-1000.

18.03.2020 г. во время работы линии волочения, в состава которой входит станок намоточный СН-10К-1000, произошла остановка стана и почувствовался запах гари в районе мотор редуктора. При осмотре намоточного станка нашим электромехаником было выявлено, что стояночный тормоз закрепленный на мотор – редукторе вышел из строя, произошло оплавление внутренней начинки тормоза.

Прошу Вас сообщить срок замене мотор – редуктора со стояночным тормозом в сборе. Станок намоточный СН-10К-1000 находится на гарантийном сроке эксплуатации.

Генеральный директор
ООО «Снаб-Сервис»



Яковчук В.В.