



ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ

10.08.2020 №
На № 113 от 11.08.2020

Рекламация

Руководителю
ООО "Мир намоточных станков"
ИНН 7736549402
Юридический
адрес: 119297,
г. Москва, ул. Родниковая,
д. 7, ворота №3

Уважаемые господа!

При эксплуатации станка СНС-8-0 выявлены ошибки программного обеспечения:

1. Ошибки при работе с СОЭП-3.
2. Ошибки при виртуальной укладке (данная ошибка постоянна).
3. Ошибки по шагу укладки. Шаг укладки изменяется при разгоне.
4. Произвести изменение плавности разгона и плавности торможения при переходе на режим домотки нет возможности.
5. Отсутствует оснастка для катушек К-125 и К-100.

Выполнить качественную укладку проволоки на станке СНС-8-0 нет возможности. Просим командировать представителя компании для решения сложившейся ситуации и исправления ошибок программирования до 17.08.2020г.

С уважением,

Генеральный директор
АО «ВЗПС»



В.И. Кузьмин



АО «Владимирский завод прецизионных сплавов»
600035, Владимирская область, г. Владимир, ул.
Куйбышева, 26, этаж 2, помещение 2
www.vlzps.ru

Телефоны: +7 (499) 685-18-40
+7 (4922) 44-78-13
mos@vlzps.ru; info@vlzps.ru