



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИЛИГАН»

Юрид. адрес: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 900
ИЛИГАН.РФ www.iligan.ru e-mail: info@iligan.ru
ИНН 6674173794, КПП 667901001, ОКПО 93619715, ОГРН1069674002342
ОКАТО 65401390000, р/с 40702810707000001701
в АО «СМП Банк» в г. Екатеринбург

Исх. № 287 от «17» сентября 2020 г.

ООО «Мир намоточных станков»
Генеральному Директору
Зениной А.И.

Уважаемая Алла Ивановна!

При пробном запуске в работу намоточного станка СНС-8,0-800 были выявлены следующие отклонения при намотке катушек:

1. Пропуск витков в секции (приложение 1, фото 1).
2. Намотка витков непоследовательно, наезд витка на виток (приложение 1, фото 2).
3. Провал витка в предыдущую секцию (приложение 1, фото 3).

Опытным путем, регулируя параметры «шаг раскладки» и расположение концевиков, мы не достигли необходимого качества намотки.

На текущий момент отсутствует понимание, каким образом должны задаваться данные параметры.

Просим Вас провести онлайн обучение по вопросам: выставления геометрии формующе-натяжного устройства относительно оправки с катушкой, регулировки программы относительно заданной длины оправки с катушкой, а также по выбору режимов скорости намотки, силе натяжения провода и угла захода.

Управляющий индивидуальный
предприниматель ООО «ИЛИГАН»



Объединенко И.В.

Исп: Логинов Н.Ю.
Тел: +7-922-200-45-13.
E-mail: info@iligan.ru