



1. \* Размеры для справок.
2. Сварка в углекислой среде.
3. Зачистить плоскости "А" и "В" в местах сварки.

2	ИР 971-002	Скоба	12
1	ИР 971-001	Боковина $\phi 14 \times L2501$ ; Ст 3	2
ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
DO NOT SCALE DRAWING			
REVISION			
<b>КОПИ "Контакт" УТОГ</b>			
TITLE			Кассета
DRAWN AND CHECKED			
NAME	DATE		
ИМЯ	ДАТА		
DESIGN	POURER		
ДИЗАЙН	ПОЛИВЕР		
CHECKED			
APPROVED			
ИПР			
Q.A.	BY/ALL	MATERIAL	
DWG NO.			ИР 971-00 СБ
SCALE			A3
SHEET OF			1

"Согласовано"

\_\_\_\_\_/ (подпись, дата) / (фамилия)

МП