



08.07.2022 № 013-16-2619

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Мир намоточных станков»  
Зениной А.И.  
119297, г. Москва, ул. Родниковая,  
дом 7, стр. 3, эт. 1, пом.1, ком.26

Уважаемая Алла Ивановна!

На основании фото- и видеоматериалов, предоставленных в наш адрес, направляю актуализированный перечень замечаний, необходимых к устранению до проведения повторной предварительной приёмки:

1. Оборудование должно обеспечивать высокую плотность намотки магнитопроводов (Приложение 2 к Договору, п.3.19). На направленных в наш адрес фотоматериалах (фото 133005) отчетливо видна волнистость первых навитых витков на вкладышах. Это является недопустимым для данных изделий, из чего делаем вывод, что оборудование не обеспечивает изготовление качественной продукции. Необходима демонстрация навивки магнитопроводов вновь без данного дефекта.

2. По результатам предыдущей предварительной приемки в ваш адрес направлялось замечание: "узел сварки не обеспечивает повторяемость и качественную точечную сварку двух крайних витков". Также узел сварки должен обеспечивать возможность регулировки напряжения в диапазоне 2...40 В (Приложение 2 к Договору, п.п.7.1, 7.2, 7.3). Продемонстрированный сварочный аппарат не соответствует данным требованиям. Необходима демонстрация соответствия узла сварки (сварочного аппарата) вышеуказанным условиям.

3. Габаритные размеры оборудования по предоставленному в наш адрес чертежу значительно превышают требуемые согласно технической спецификации (Приложение 2 к Договору, п.3.1). Габариты (ШхВхГ) по техническим характеристикам: 1680x1500x1450 мм, фактические по габаритному чертежу 1800x1500x2550.

4. Считаю важным рассмотрение вопроса о включении в техническое описание станка (Приложение 1 к Договору, п.3.1) комплекта чертежей на технологическую оснастку как на потенциально расходные части.

Прошу направить в наш адрес фото (видео) материалы, свидетельствующие об устранении замечаний по пп.1, 2 данного письма, а также Ваше мнение по пп.3, 4. Повторную очную предварительную приемку без полного устранения несоответствий по технической спецификации считаю нецелесообразной.

С уважением,  
Главный механик

Соболева С.В.  
(3412) 90-31-18

О.В. Овечкин