



- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Обозначение выводов в соответствии со схемой электрической соединений АСДБ.01.04.000534.
- 3 Намотку катушки осуществлять в соответствии с АСДБ.01.04.000534. Число витков независимой обмотки возбуждения проводом поз. 4 - 120. Число витков последовательной обмотки возбуждения проводом поз. 5 - 7.
- 4 Ленту поз. 1 предварительно пропитать лаком КО-916К, марка А ТУ 2311-396-05763441-2003.
- 5 Независимую обмотку возбуждения изолировать пленкой поз. 3 с перекрытием  $1/2$  ширины изоляции по внешнему диаметру в два слоя, затем с последовательной обмоткой возбуждения изолировать лентой поз. 1 с перекрытием  $1/2$  ширины изоляции по внешнему диаметру в два слоя.
- 6 Маркировать выводы технологически краской.

					АСДБ.01.04.0204СБ				
05	Зам.	01.53-0239-18-ИИ			Катушка Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		0,275	1:1
Разраб.	Леонтьев					Лист		Листов 1	
Проб.	Кудликов					АО "ОКБ "Аэрокосмические системы"			
Т. контр.	Чайников								
Нач. отд.	Соловьев								
Н. контр.									
Утв.	Волгин								