



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СТАНКА ДЛЯ ТОРОИДАЛЬНОЙ НАМОТКИ

- 1 Фамилия, имя, отчество
- 2 Наименование компании
- 3 Код города и телефон
- 4 Указать наличие межслоевой и межобмоточной изоляции, размеры изоляции (ширина, толщина, материал ленты)
- 5 Указать марку провода
- 6 Указать количество одновременно наматываемых проводов
- 7 Заполните таблицу согласно рисункам. Размеры указывать без учета окончательной изоляции.

Гардт елев Александр Михайлович
 ООО ЭТЗ «ГЭКСПАР»
8452-Саратов, 8-927-623-4909

ПЭТВ-2-9,85 ТУ16.705.110-79



Рисунок 1. Сердечник до намотки




Рисунок 2. Сердечник после намотки

Сердечник №1	Вес, кг (если известно)									
	$d_{вн}$ до нам	$D_{нар}$ до нам	$H_{до}$ нам	$d_{вн}$ после нам	$D_{нар}$ после нам	$h_{после}$ нам	d провода	Кол-во витков	L провода, мм	Кол-во проводов
1обм	60	120	60	44	42	73	1,6x10	26	2000	1
2обм				60	65	96	9,85	988	164500	1
3обм										

Основная обмотка - провод ПЭТВ-2-9,85

