



Конс Морзе №19
уражен



РМ-0,04
II часть


5	6	Торко	1	См. 10.10.18
4	5	Угучо	2	20.10.18
3	4	Вмучо	1	20.10.18
2	3	Корбучо	1	20.10.18
1	2	Орпобро	1	См. 10.10.18

0	1	Угучо	20.10.18	Орпобро 20.10.18
		Вмучо	20.10.18	Корбучо 20.10.18
		Торко	20.10.18	Угучо 20.10.18
		См. 10.10.18	20.10.18	20.10.18



Острые кромки притупить

Форма № 2									
Вар.	Кол.	№ извещ.	Дата	Подпись	М.б.	Материал	Колич.	Наименование черт.	№ дет.
						ДР2	1	КОЛБЧО	2
Черт.	Контр.	Провер.				Термообр.			
Контроль: <i>Р.н.</i>									




1. Место отмеченные кк, полировать.
2. Острые кромки притупить.

Форма № 2									
Вар.	Кол.	№ извещ.	Дата	Подпись	М.б.	Материал	Колич.	Наименование черт.	№ дет.
						ДР2	1	КОЛБЧО	2
Черт.	Контр.	Провер.				Термообр.			
Контроль: <i>Р.н.</i>									


1. Биение $\phi 4 = 0,011$ относ. конуса морзе не более 0,03 мм.
2. Острые кромки притупить.
3. Оксидировать.

Вар.	Кол.	№ извещ.	Дата	Подпись	М.б.	Материал	Колич.	Наименование черт.	№ дет.
						Ст. 45	1	Оправка	1
Черт.	Контр.	Провер.				Термообр.			
Контроль: <i>Р.н.</i>									



Ф6 (Δ)

78(Δ)




1. Острые кромки притупить.
2. Места отмеченные ххх полировать.

Форма № 4

Вар.	Кол.	№ извещ.	Подпись	Дата	М.б.	Колич.	Материал	Наименование черт.	№ дет.
1	1	№ 694	Дол	16/10/02	2	2	Ст. 45	Щетка	4
Черт.							Термообр		
Констр.									
Провер.									

Копировал Ду -

75



- Острые кромки притупить
- Оксидировать.

Форма № 4

Вар.	Кол.	№ извещ.	Подпись	Дата	М.б.	Колич.	Материал	Наименование черт.	№ дет.
						1	Ст. 45	Раука	5
Черт.							Термообр		
Констр.									
Провер.									

Копировал Ду -