



Провод ПЭТВ-2 0,200 ТУ 16-502.003-82

1. Намотка рядовой, виток к витку  $W=200$  витков.
2. Направление намотки по стрелке А при указанном на чертеже расположении контактов

