



Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------



ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Пластина	33

1. Необходимо при склеивании пакета пластин, максимально точно сориентировать положение центрального отверстия Поз.3 и ориентирующего паза Поз.2 у всех пластин.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Пакет пластин статора

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист 1	Листов 1	