



1. *Размеры для справок.
2. **Размеры относятся к приспособлению.
3. Ленту поз. 2 пропитать в лаке КО-916К ТУ6-02-1-012-89 по ТМ.25273.00014.
4. Концы провода поз.1 на участке Z очистить от изоляции.
5. Изоляцию испытать переменным напряжением 50 Гц по ОТД.932.002.

3	—	ЖИТМ89-06				ТИБЛ.685474.035 СБ			
2	—	ЖИТМ43-49							
1	Зам.	Без №							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			Лист.	Масса	Масштаб
Разраб.	Тимофеев							0,75	1 : 1
Гл. констр. пр.	Алексеев								
Нач. бюро	Бахвалова								
Т. контр.	КОЛОССОВ						Лист	Листов	1
Н. контр.	БЕЛЫХ								
Утвердил	Хачинов								