

Пояснительная записка от 09.04.2024 г.

Для обезжиривания используется только одна ванна. Промывка и сушка проволоки не требуется. Время нахождения проволоки в ацетоне зависит от скорости протяжки. Скорость протяжки для каждого сечения проволоки своя. Линейная скорость не замерялась и зависит от скорости вращения шпинделя двигателя (максимальная скорость вращения 700 об/мин). Подогрев жидкости для промывки не требуется. Вытяжка требуется.

Начальник цеха №3



Н.В. Курова

Инженер по оборудованию цеха № 3



Д.А. Седов