

Ежеквартальные проверки: (Включают в себя ежедневные и ежеквартальные проверки)

1. Раз в квартал проверять уровень масла в мотор-редукторе и при необходимости долить солидол.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- ### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- Изготовитель гарантирует соответствие качества станка техническим характеристикам, указанным в данном паспорте, при соблюдении потребителями требований, изложенных в настоящем паспорте.
 - Гарантийный срок со дня сдачи станка заказчику: – 12 месяцев.
 - Гарантийные обязательства прекращаются по истечению гарантийного срока, в гарантийный период - при нарушении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
 - Гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом и наладкой, если они произведены представителями другой фирмы, а также эксплуатацией с нарушением технических условий и требований безопасности.
 - Изготовитель, после истечения гарантийного срока, за счет заказчика, в соответствующие сроки, по отдельным договорам, проводит обслуживание станка.
 - Обмен, замена, ремонт неисправного товара осуществляется на территории изготовителя до установления причин.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Перемоточный станок ПС-30-600 «Ультра» (с откидной щекой и смоткой) соответствует технической документации и настоящему паспорту и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска " 15 " мая 2013 г.





СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ!
ВКЛЮЧАТЬ И РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАЩИТНОМУ
КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Болт подключения защитного
заземления

File	ПС-30-600
Sheet	1 of 4
Date	Thursday, April 04, 2013
Author	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Document Number	Rev. 001

ПУСК

Кольцо резиновое

ДВИГАТЕЛЬ
АИР 0,37кВт
220В
3ф x 220В

Вилка 220В x 16А
X1
СЕТЬ 220В

ПР1 6А

SWR-22

VFNC3S-2004P

СКОРОСТЬ

R1 10кОм

ДЛИНОМЕР

ВИТ1 ВИТ2 ВИТ3

Датчик счета "А"

Датчик счета "В"

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

S2 СТОП


ПУСК

ПС-30-600


Схема подключения

Wednesday, May 15, 2013

SS441A



Title		Схема датчика счета магнитного	
Size	A4	Document Number	
Date	Thursday, April 04, 2013	Sheet	3 of 4
Rev		(Rev Code)	



Title			
Size	Document Number	Rev	(RevCode)
A4	ПС-30-600 ВО	Кнопка "ПУСК", ДАТЧИК СЧЕТА	
Date:	Thursday, April 04, 2013	Sheet	4 of 4

стр.4