




Таблица 1

Тип обмотки	Провод	Число фаз	Число катушечных групп в фазе	Число катушек в катушечной группе	Число витков в катушке	Число проводов в витке	Сопротивление фазы, Ом
Трехфазная	10 или 11, или 15	3	2	3	45	2	2,1±0,3




A-A (5:2)



1. Провод для обмотки ПНЭТ-имид 0,4 ТУ 16-502.022-82
2. Рядная намотка

Схема обмотки



Версия: