

191-10-318-08/328

11.03.2024

Унифицированная форма № ОС-16
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Организация-заказчик ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование организации)
цех 518
(структурное подразделение)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

Номер документа	Дата составления

АКТ

о выявленных дефектах оборудования

принятого в монтаж по акту

номер	23-518-00013
дата	17.10.2023

Местонахождение оборудования ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор",
(адрес, здание, сооружение, цех)
здание 347, цех 518

Организация-изготовитель		по ОКПО	
Организация-поставщик	<u>ООО "ПКС-Энерго"</u> (наименование)	по ОКПО	
Организация-грузоотправитель	<u>ООО "ПКС-Энерго"</u> (наименование)	по ОКПО	
Организация-перевозчик		по ОКПО	
Монтажная организация	<u>ООО "ПКС-Энерго"</u> (наименование)	по ОКПО	

1. В процессе рабочей эксплуатации перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
(присма, монтажа, наладки, испытания)

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта или маркировка	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
Станок для намотки сердечников ЛНМ-40ЭФ с нанесением изоляции методом катофореза		ЛНМ-40ЭФ		2023 г.	17.10.2023	1. Конструкция станка не обеспечивает безопасное выполнение работ: при намотке сердечника произошёл обрыв ленты, лента наматалась на винты в рабочей ванне, и произошло короткое замыкание при касании лентой погружного электрода. 2. При намотке сердечника происходит значительное смещение ленты, датчик края не выполняет свою функцию.

