

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИИЭФА ИМ. Д.В. ЕФРЕМОВА»
(АО «НИИЭФА»)

АКТ технического состояния (дефектация) № 1

21.07.2025 г.

№ _____

Санкт-Петербург

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Большаков И.О. – главный механик – начальник службы.

Члены комиссии:

Строкова В.Г. – Начальник ОТК

Танаев Е.В.- Начальник цеха

Павлов Д.В.– Руководитель направления

Составили настоящий акт о том, что:

произведен осмотр станка намоточного СН-20С-2500 зав. № 58400 дата изг. 19.12.2024

При намотке катушки (диаметр катушки 1800мм, вес 300 кг.) выявлено:

1. Посторонний шум в корпусе мотор-редуктора(хруст).
2. При поджиге корпуса катушки выдвижным внутренним конусом пиноли (при помощи штатного маховика вручную) установленной на основании задней бабки, происходит отклонение задней бабки от вертикали.

Председатель комиссии:

Члены комиссии :



И.О.Большаков

В.Г.Строкова

Е.В.Танаев

Д.В.Павлов